




公司简介 · 2026年10月

QUÂN KỲ 公司

北宁省安丰县 (Yên Phong) VRV/VRF 中央空调及厂房空调维修、维护保养 ——
公司位于文门乡 (Văn Môn)，紧邻东寿工业区 (KCN Đông Thọ) 和安丰工业区 (KCN Yên Phong)。

税号

2301151260

热线 / ZALO

0984 829 564

网站

www.quankyrvr.com

企业信息

企业名称	Công ty Quân Kỳ (门店品牌: Điện máy Quân Kỳ)
税号	2301151260
地址	越南北宁省文门乡 Cầu Gạo 村 (Thôn Cầu Gạo, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh)
技术负责人	Trần Văn Quân 工程师 —— 10 年 VRV/VRF 中央空调经验
工作时间	每天 8:00–22:00, 节假日及春节照常服务
服务区域	东寿工业区、安丰一期及二期工业区及安丰各乡镇; 北宁周边地区
服务品牌	大金 VRV、三星 DVM、LG Multi V、格力 GMV 及其他常见品牌

10

年 VRV/VRF 经验

19

台室外机 (东寿工业区 2 家工厂)

70

台室内机 (东寿工业区 2 家工厂)

~2h

从报修到系统恢复运行 (工业区实际案例)

工厂选择 Quân Kỳ 的理由

紧邻工业区

公司位于文门乡, 设备故障时可快速到达东寿工业区和安丰工业区。

增值税发票、定期维保合同

可签订季度或年度维保合同, 开具完整增值税发票。

每次服务均出具报告

包括设备现状、运行参数、处理项目及给工厂设备部门的建议。

保修 3–6 个月

按项目及更换配件而定, 提供保修卡。免费检测、免费勘察。

找准故障根源

读取故障代码, 检查电路板、风机、传感器及通讯线路, 避免不必要的配件更换。

工程师亲自负责

Trần Văn Quân 工程师亲自检查, 并对每套系统的技术质量负责。

已维护、维修的系统



Cresyn 公司

北宁省文门乡 东寿工业区 (KCN Đông Thọ)

中央空调 三星 Samsung DVM

6 台室外机 + 20 台室内机

维护保养

维修

冷媒检漏



Cpro 公司

北宁省文门乡 东寿工业区 (KCN Đông Thọ)

中央空调 LG Multi V

13 台室外机 + 50 台室内机

维修

电路板检测

加注 R410A 冷媒



安丰扩建工业区某厂房

故障案例：格力 GMV S 报 Fp 故障

原因：室外机风机损坏，导致室外机电路板一并损坏。

处理：更换室外机风机、维修电路板、试运行并交付。两处同时处理，避免新电路板再次损坏。

从报修到恢复运行约 2 小时

工厂 AHU —— 合岭工业区 (KCN Hợp Lĩnh)

客户	北宁省合岭工业区 (KCN Hợp Lĩnh) 某工厂
系统	空气处理机组 (AHU) —— Durate 室外冷凝机组
工作内容	为 AHU 室外机组加注 R410A 冷媒



加注冷媒前打开 Durate AHU 室外机组外壳



为 Durate AHU 室外机组加注 R410A 冷媒

AHU 维护能力

为电子厂及洁净室提供 AHU 维护、维修：清洗盘管、更换过滤器，检查风机、皮带、轴承及控制系统；处理冷媒泄漏、为室外机组加注冷媒。可签订季度或年度维保合同，开具增值税发票。

服务能力

服务项目	服务内容
检测、故障诊断	现场勘察、读取故障代码、系统检查 —— 安丰周边免费
VRV/VRF 故障代码处理	检查传感器、室外机与室内机之间的通讯线路
电路板维修 / 更换	室外机板、室内机板、变频板
风机、压缩机	更换室外机风机，必要时检测并更换压缩机
冷媒泄漏处理、加注冷媒	检漏、焊接、保压测试、抽真空、按标准量加注冷媒
定期维保	清洗室外机、室内机，检查运行参数；季度 / 年度合同
AHU 维护、维修	电子厂、洁净室空气处理机组（AHU）：清洗盘管、更换过滤器，检查风机、皮带、轴承及控制系统
壁挂机、天花机	工业区内办公室、食堂、员工宿舍

与工厂的合作流程

1

勘察

免费检查系统，记录现状

2

报价

施工前提供分项详细报价

3

签订合同

单次维修或季度 / 年度维保

4

施工


工程师现场负责，试运行后交付

5


报告

每次服务出具报告，开具增值税发票

现场施工照片



检测 LG Multi V 室外机电路板



读取三星 DVM 电路板故障代码



厂房室外机维护保养

04 · 费用

参考价格表

适用于天花机、柜机及 VRV/VRF 中央空调。价格含人工及更换配件，不含增值税，2026年10月更新。准确报价以现场勘察为准。

项目	价格（越南盾）
检测、故障诊断	免费
清洗天花式室内机（含 VRV/VRF 室内机）	300,000 – 550,000 / 台
VRV/VRF 系统加注冷媒	按公斤计价，检漏及保压测试后加注
更换室外机风机	950,000 – 3,500,000
电路板维修 / 更换	850,000 – 8,500,000
焊接处理冷媒泄漏（不含重新加注冷媒）	1,800,000 – 7,500,000
更换压缩机	2,500,000 – 35,000,000
定期维保合同	按设备数量报价

05 · 联系方式

预约勘察、获取报价

0984 829 564

热线 / Zalo —— 每天 8:00–22:00，节假日照常服务

Công ty Quân Kỳ · 税号 2301151260

越南北宁省文门乡 Cầu Gạo 村

www.quankyvrv.com



工业区服务



Zalo 咨询